


第2回 河川・下水道事業調整協議会 協議内容(羽生市)

位置図

多発する浸水被害



平成23年台風6号
城沼地区

中川の状況



中川未整備区間
城沼雨水幹線合流部

連携施策

現状・課題

- 〔城沼排水区・宮田排水区〕
- ・城沼雨水幹線及び宮田排水区周辺では、下流の中川が未整備であり、雨水幹線の枝線やポンプ施設が整備されておらず浸水被害が発生している。
 - ・既開発地における流域対策が行われていないため、河川への流出量が増加している。

※中川・綾瀬川流域整備計画 流出抑制対策分担量

- 埼玉県目標値: 5,500m³
⇒実施対策量: 5,889m³(107%)
- 羽生市目標値: 22,400m³
⇒実施対策量: 0m³(0%)

施策の方向性

- 〔平成26年度〕
- ・雨水浸水対策調査業務に新規着手(市)
- ・一級河川中川中流工区の新規着手(測量)(県)
- 〔平成27年度〕
- ・雨水浸水対策調査を踏まえ、浸水被害の原因究明と対策の検討を行い、整備内容を取りまとめる(県、市)
- ・一級区間中川(上流工区)の整備推進を行う。(県)
- ・内水ハザードマップの周知と活用を図る。(県、市)