

16 地盤沈下の状況

所在地		調査開始 年月日 (真高 TP)m	9.1.1	10.1.1	11.1.1	12.1.1	13.1.1	14.1.1	15.1.1	16.1.1	17.1.1	18.1.1	19.1.1	調査開始 からの変動 量(mm)
目標	字名		10.1.1	11.1.1	12.1.1	13.1.1	14.1.1	15.1.1	16.1.1	17.1.1	18.1.1	19.1.1	20.1.1	
県立不動岡 誠和高校	神戸706	昭49.1.1 15.461	-1	-1	-5	-6	-4	-7	-3	-7	-5	-4	-7	-610
羽生市立 須影小学校	須影672	昭50.1.1 15.635	-3	2	-2	0	-5	-3	-1	-5	-3	0	-7	-187
真光寺境内	下羽生993	昭50.1.1 14.040	-8	3	-1	1	-5	-5	4	-4	-4	1	-8	-170
日本貨物鉄道 (株)	藤井下組698	昭50.1.1 12.704	-16	2	-4	-13	-14	-15	-5	-10	-8	-5	-12	-361
JAほくさい 羽生東支店	三田ヶ谷3195	昭50.1.1 12.190	-2	-2	-5	-6	-7	-9	2	-8	-5	-3	-10	-416
羽生市立 西中学校	羽生230	昭52.1.1 16.496	-15	-1	-2	-4	-5	-5	0	-2	-8	-1	-8	-270
県道佐野 行田線	上新郷4001先	昭52.1.1 18.638	-3	2	-1	-2	-1	-4	2	1	-8	0	-5	-91
県道熊谷 羽生線	桑崎979-8先	昭52.1.1 17.748	-10	2	-1	-3	-3	-4	0	0	-8	-1	-6	-152
愛宕神社	上新郷6448	昭53.1.1 19.150	-10	0	-5	-6	-3	-6	-2	-1	-9	0	-9	-225
八幡神社	三田ヶ谷164	昭55.1.1 13.776	-12	0	-4	-9	-5	-8	0	-7	-4	1	-12	-267
羽生市立 村君小学校	堤170	昭55.1.1 15.794	-14	1	-3	-8	-4	-4	-4	-4	-5	-1	-11	-313
惣徳院	上村君415-1	昭55.1.1 16.855	-11	3	-1	-6	-3	-4	-1	-2	-4	0	-11	-192
遍照院	尾崎550	昭55.1.1 15.809	-12	2	-1	-4	-3	-1	-4	-2	-4	-2	-7	-178
常木神社	常木1135	昭55.1.1 15.541	-20	-4	-8	-11	-5	-9	-3	-6	-7	0	-14	-428
羽生市役所	東6～15	昭56.1.1 13.352	-9	1	0	-2	-4	-4	2	-4	-3	-1	-6	-129
羽生市立 井泉小学校	藤井上組270	平4.1.1 15.424	-12	3	0	-4	-3	-2	-3	-1	-3	-2	-7	-62

資料:環境課