

2019

小中学校施設概要及び建設・改修履歴一覧

2019.12現在

学校名	建物概要							児童・生徒数	学級数
	名称	構造/階数	床面積(㎡)	建設年度(経過年)			大規模改修等		
羽生北小学校	校舎1号館	RC/2F	2,847	H04	1992	27		352	14 (2)
	校舎2号館	RC/3F	2,719	S44	1969	50	H26		
	校舎3号館	RC/1F	353	S55	1981	38	H26		
	屋内運動場	S/1F	978	H03	1991	28	H30外装・非構		
新郷第一小学校	校舎	RC/3F	3,139	S57	1982	37	H28	138	7 (1)
	屋内運動場	S/1F	750	S61	1986	33	H25外装・非構		
新郷第二小学校	校舎	RC/2F	1,680	S56	1981	38	H27	129	8 (2)
	屋内運動場	S/1F	601	S58	1983	36	H19外装、R1非構		
須影小学校	校舎1号館	RC/3F	2,274	S60	1985	34		313	15 (3)
	校舎2号館	RC/2F	893	S60	1985	34			
	屋内運動場	S/1F	750	S61	1986	33	H27外装・非構		
岩瀬小学校	校舎	RC/3F	3,229	S54	1979	40	H22	338	14 (2)
	屋内運動場	S/1F	749	S57	1982	37	H24外装、H29非構		
川俣小学校	校舎	RC/3F	2,728	S58	1983	36		108	6 (0)
	屋内運動場	S/1F	750	S60	1985	34	H28外装・非構		
井泉小学校	校舎1号館	RC/3F	2,768	S48	1973	46	H8	333	14 (2)
	校舎2号館	RC/3F	998	S56	1981	38	H23		
	屋内運動場	S/1F	749	S57	1982	37	H19外装、H28非構		
手子林小学校	校舎	RC/2F	3,609	H01	1989	30		323	14 (2)
	PC教室	S/1F	74	H18	2006	13			
	屋内運動場	S/1F	750	H01	1989	30	H29外装・非構		
三田ヶ谷小学校	校舎	RC/3F	2,593	S53	1978	41	H21	86	7 (1)
	屋内運動場	S/1F	750	S58	1983	36	H26外装・非構		
村君小学校	校舎	RC/2F	1,733	S57	1982	37		59	6 (1)
	屋内運動場	S/1F	495	S48	1973	46	H20内外装、H30非構		
	プレイルーム	S/1F	150	H01	1989	30			
羽生南小学校	校舎1号館	RC/2F	1,441	S52	1977	42	H10大改	328	15 (3)
	校舎2号館	RC/3F	2,835	S52	1977	42	H10大改		
	生活科室	S/1F	131	S56	1981	38			
	屋内運動場	S/1F	974	S52	1977	42	H13大改		
西中学校	校舎1号館	RC/3F	4,139	H07	1995	24		406	13 (2)
	校舎2号館	RC/2F	1,034	H15	2003	16			
	校舎3号館	RC/2F	1,541	S57	1982	37	H29		
	屋内運動場	RC/4F	2,714	H06	1994	25	R1非構		
南中学校	校舎A棟	RC/4F	4,556	S54	1979	40	H23	469	16 (3)
	校舎B棟	RC/3F	2,724	S54	1979	40	H23外装		
	屋内運動場	S/1F	1,489	S55	1980	39	H17屋根		
東中学校	校舎A棟	RC/3F	3,865	S55	1980	39	H25	462	16 (3)
	校舎B棟	RC/3F	2,714	S55	1980	39	H26		
	屋内運動場	S/1F	1,489	S56	1981	38	H18屋根		

・屋内運動場の改修「外装」は、屋根・外壁の改修「非構」は、天井材落下防止ネット設置等の非構造部材耐震対策
 ・学級数（ ）内は特別支援学級の内数