

<地図について>

羽生市 42図 左

調査票へ記載する「地図該当箇所」

→ 42 左

※調査票記載例 NO.1参照

住宅地図（見本）のため、
ぼかしを入れております

<調査票記載例：No.1>

管理番号：Z0420010

※H29年度調査時の空き家番号

判明した
空き家

解体された
空き家

※配布時は、A3サイズの内紙となります。

※調査により空き家が判明した場合には、該当建物を○で囲んで下さい。（上記例参照）

※調査により更地や他の土地利用等が判明した場合には、該当建物を×で印して下さい。（上記例参照）

令和4年 月現在 空き家等状況調査 調査票(記載例)

調査日 令和4年 月 日

作成者 □△ 自治会 環境 太郎

No	地図該当箇所	空き家所在地または空き家番号	目標物	管理状況	空き家の具体的な状況(目視でわかる範囲で)	備考	
1	プルダウン 42 左	プルダウン 中央4丁目 Z0420010 <small>番号がある空き家は番地ではなく番号をご記入ください。</small>	(株)三楽事務所向かい	適正	見た目で、適正、不適正、どちらともいえないを記入してください。 R4.4月頃解体済	所有地内に在住者あり 適切に管理をしている。	
2	37 右	上新郷 60000番地	「エコ建設」の東側	不適正	・木造平屋建て窓ガラスが割れ、動物の出入りがある。 ・屋根のトタンが剥がれそうになっている。 ・樹木が隣の土地に越境し、雑草が伸びたままである。	居住者が5年前に死亡し、以降出入りが無い。	
3	52 左	南4丁目 ○×-△□ <small>所在地はわかる範囲でご記入ください。</small>	空き家の近くの目標となるような物をできるだけご記入ください。 □△さんが数年前まで居住していた。	どちらともいえない	・2階建ての空き店舗、建物は比較的管理されている。 ・夏場になると、事業者が草刈を行っているが、所有者の出入りは一切ない。	4年前より空き店舗になっている。	
4			<p>調査票の記入方法</p> <p>1. 別紙の地図を参考に地図該当箇所を記入 (パソコンの場合はプルダウンメニューから選択できるようになっています)</p> <p>2. 空き家の所在地または空き家番号を記入(別紙の「地図について」を参照)</p>				
5			<p>3. 目標物の欄に記入(なければ空欄でかまいません)</p> <p>4. 「管理状況」の欄に「適正」、「不適正」、「どちらともいえない」の三択からあてはまるものを記入 (パソコンの場合はプルダウンメニューより選択できるようになっています)</p> <p>5. 「空き家の具体的な状況」の欄に目視でわかる範囲の状況を記入</p> <p>6. 所有者等の状況をわかる範囲で記入(何も把握していない場合は空欄でかまいません)</p>				